



Problème de conception / présentation détail

Par **herg7**, le **21/12/2009** à **12:13**

Bonjour, rnrnvoilà je viens vers vous afin d'avoir quelques avis, rnrnma mère (je ne vis plus chez elle) est en train de faire remplacer ses fenêtres en rénovation par un artisan menuisier : rnrnancienne version : menuiserie bois + volets de type persienne en bois rnrnouvelle version : menuiserie PVC + volets roulants électrique rnrnla fenêtre étant diminuée en hauteur à cause du coffre de volet roulant ce qui est normal et c'est ce que j'avais expliqué à ma mère avant les travaux, le fait qu'elle allait perdre une vingtaine de cms en hauteur de baie rnrnle souci est qu'aujourd'hui le coffret de volet roulant est situé à l'intérieur de la pièce et non comme on aurait pu le penser à l'extérieur juste sous le linteau béton, je sais pas si vous situez le concept? rnrndu coup il y a cette espèce de protubérance du côté intérieur située à 30 cm environ sous le plafond rnrnun simple devis avait été présenté par l'artisan (sans croquis de principe stipulant que le coffret serait à l'intérieur), rnrnla pose est actuellement quasi terminée, les finitions d'habillage sont en cours. rnrnle principe ne plait pas du tout à ma mère qui n'a pas tout à fait le temps de gérer ce problème, c'est pour ça que je voudrai lui apporter mon aide : rnrndéjà est-ce qu'une telle conception est normale? le coffret aurait-il dû être situé à l'extérieur comme je le pensais? et si oui : rnrnY a-t-il un moyen de se retourner contre l'artisan pour qu'il reprenne ces malfaçons de conception? le fait qu'il n'est pas présenté de croquis lors du devis?... rnrnje vais voir ma mère ce soir, je lui demanderai plus de détail notamment concernant son avancement sur les paiements, sur les détails réels de l'achat...j'essaierai aussi de joindre quelques photos pour illustrer le tout. rnrnmerci par avance pour votre aide et vos conseils